

2010 年 4 月 28 日

## 制限事項

株式会社ディ・エム・シー

本ソフトウェアにおいて、以下の制限事項がございますので、ご注意願います。

### 1. EEPROM キャリブレーションに関して

本ソフトウェアで EEPROM キャリブレーションを実行する際、キャリブレーションデータが正常に EEPROM へ保存されない場合があります。

キャリブレーションデータが正常に EEPROM へ保存されない場合には、キャリブレーション実行後にタッチした位置にカーソルが追従してこないことで認識することができます。

その場合には、大変お手数ですが、再度キャリブレーションを実行して頂きますようお願い致します。

これはソフトウェア上の問題になりますので、次期リリース版におきましては修正いたします。

それまでにご不便をお掛けいたしまして大変申し訳御座いませんが、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

EEPROM キャリブレーションを使用しない(チェックボックスがオフ)場合にはこの問題は発生いたしません。

以上